*Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!*

*The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!*








**Keine Gasdichtigkeit!**
Nicht bei Vakuumbehältern oder Überdruck verwenden.

**No gas tightness!**
Do not use in vacuum containers or under overpressure.

**Pmax. = 2,5 bar**
**Pmin. = -1,0 bar**

Gewicht: 2.140 Kg
*Weight: 2.140 Kg*
Werkstoff: 3.2315
*Material: 3.2315*



Keller
Pyrometer Systems

# Scheibenscharnier mit ZnS-Fenster
## ZnS window with hinge

| | | |
|---|---|---|
| PZ 10/1 AF4 | | |
| Artikel-Nr.: | 561657 | |
| Ersteller: Neukötter | 25.11.2024 | Z-Index: 07 |
| Stückliste-Index: | 561657 | 16.03.2004 |










Fenster mit Silikon fixieren!
*Fix window with silicone!*

Axialluftdüse PZ 20/A AFx
*Air purge PZ 20/A AFx*



Beispiel
*example*



Axialluftdüse PZ 20/A AFx
*Air purge PZ 20/A AFx*



Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille und Handschuhe tragen !
*Wear protective glasses and gloves when changing the glass.*




Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause injury and damage to the product lead and are not permitted for safety certification (CE).



Keller
>>> Pyrometer Systems

# Scheibenscharnier mit ZnS-Fenster
## ZnS window with hinge

| PZ 10/I AF4 | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.: | 561657 | |
| Ersteller: Neukötter | 25.11.2024 | Z-Index: 07 |
| Stückliste-Index: | 561657 | 16.03.2004 |

## Scheibe tauschen:
***replace disk::***

Nur mit einem weichen (sauberen) Tuch reinigen.
*Clean with a soft (clean) cloth.*




Scheibe entfernen
*Remove disc*

Die Fläche nicht beschädigen
Do not damage the surface




Fläche muss sauber sein!
*All surfaces must be clean!*



Silikon (3 Punkte) zum fixieren (Empfehlung: Silikonkleber E41)
*Silicone (3 points) to fix (recommendation: silicone adhesive E41)*



Scheibe einsetzen
*Insert disc*

## Ersatzteile:
***spare parts:***



515167 ZnS-Schutzscheibe ø50 x 5 mm
*ZnS sight glass*

118152 O-Ring 46 x 2 FP 7027 80
*O-ring*



Keller
Pyrometer Systems

# Scheibenscharnier mit ZnS-Fenster
ZnS window with hinge

| PZ 10/I AF4 | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.: | 561657 | |
| Ersteller: Neukötter | 25.11.2024 | Z-Index: 07 |
| Stückliste-Index: | 561657 | 16.03.2004 |