



## Technische Daten

Axialluftdüse PS 01/A AF2 <i>Air purge PS 01/A AF2</i>  Quarz-Scheibenvorsatz PS 01/I AF2 <i>Quartz window PS 01/IA AF2</i>	max .Druck 0,5 bar <i>pressure 0,5 bar max.</i>	Es wird empfohlen ein Überdruckventil zu verwenden. <i>It's recommended to use a pressure relief valve.</i>
---	--	--

